


# PROFISIX

7909-0256Y0



- Diffusor-Kalotte (für Lichtmessung)
- Meßwerksskala
- Meßwerk-Nullmarke
- Meßwertzeiger
- Drehrichtungsmarken
- Meßtaste (rot)
- rote Dreieckmarken
- Ablesemarke für
- Taste für Batteriekontrolle (grün)
- weiße Einstellmarke für Verlängerungsfaktoren
- Verlängerungsfaktoren
- Öse für Tragleine
- Belichtungswert-Anpassung (+/-)
- Marke für professionelle Filmer (1/50 Sek.)
- weiße Einstellmarke für Belichtungswert-Anpassung
- Abdeckung für rotes Signalfeld
- Belichtungszeiten
- Blendenzahlen
- Gangzahlen für Filmen
- Einstellscheibe mit Griffrippen
- Einstellmarke für DIN-/ASA-Werte
- Belichtungswerte (Lichtwerte)
- Einstellring für Einflussgrößen
- Drehring
- weiße Wahlmarke für Einschaltzeit
- quadratische Marke für Einzel-Messung mit Speicherübernahme
- runde Marke für Dauer-Messung
- Nullstellschraube
- Lux- und footcandle-Tabelle
- Batteriekammer
- Lichteintrittsöffnung
- Anschlußbuchsen für Vorsatzgeräte
- Schutzblende für Anschlußbuchsen
- Zonen-Ziffern
- Zensensystem
- Spektralempfindlichkeit
- Schwarzschild-Effekt
- Technische Daten
- Funktionsprinzip des PROFISIX
- Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte
- Das universelle PROFI-SYSTEM mit seinen Vorsätzen

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Das PROFI-SYSTEM	2
Vor dem Messen	4
Filmempfindlichkeit einstellen	4
Nulpunktkontrolle	4
Batterieprüfung und Batteriewechsel	5
Die Messung	6
Standard-Einstellung	6
Dauer-Messung	8
Einflußnahme auf die Standard-Belichtung	9
Verlängerungsfaktoren	10
Belichtungswert-Anpassung	11
Belichtungszeitverkürzende Einflußgrößen	12
Ablesehilfen	13
Extreme Filmempfindlichkeiten	14
Objektivmessung – Lichtmessung	15
Weißkreis des PROFISIX	16
DIN-/ASA-Werte	20
Optimale Belichtung	21
Beleuchtung – Bildgestaltung	24
Kontrastmessung	25
Zensensystem	26
Spektralempfindlichkeit	27
Schwarzschild-Effekt	28
Technische Daten	32
Funktionsprinzip des PROFISIX	34
Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte	35
Das universelle PROFI-SYSTEM mit seinen Vorsätzen	37


## Das PROFI-SYSTEM

**Der PROFISIX** ist ein hochwertiger Hand-Belichtungsmesser, exakt und zuverlässig, mit allen Vorzügen eines solchen Gerätes.

**Der PROFISIX** ist ein System-Belichtungsmesser, ein Gerät, das durch Vorsatzgeräte für die verschiedensten Gebiete der Fotografie zu einem Spezialgerät wird.


**Der PROFISIX** ist das Grundgerät zum PROFI-SYSTEM. Jahrzehntelange Erfahrung und modernste Techniken haben die Idee des System-Belichtungsmessers zu einer Konzeption reifen lassen, die mehr Möglichkeiten bei noch einfacherer Handhabung bietet.

**Der PROFISIX** ist ein GOSENEN-Belichtungsmesser für den Berufsfotografen, der es aber auch dem anspruchsvollen Amateur leicht macht, sich sein individuelles System baukastenartig aufzubauen.



## Die Messung

des PROFISIX in die Nullage. Abgeschaltet ist der PROFISIX, wenn die Meßtaste (6) nicht betätigt wurde und wenn die Speicherzeit (siehe Seite 7) abgelaufen ist. (Um ganz sicher zu gehen, können Sie auch die Batterie herausnehmen.) Es genügt, diese Kontrolle in größeren Zeitabständen zu wiederholen.



### Batterieprüfung und Batteriewechsel

Der PROFISIX arbeitet mit einer 9-Volt-Batterie IEC 6 F 22. Er wurde mit einer handelsüblichen Alkali-Batterie ausgestattet. Eine Auswahl geeigneter Batterien finden Sie auf Seite 33.

Sie sollten die Batterie von Zeit zu Zeit überprüfen. Sie ist in Ordnung, wenn nach dem Drücken der roten Meßtaste (6) und bei Druck auf die grüne Taste (9) für Batteriekontrolle der Meßwerkzeiger innerhalb des grün umrandeten Feldes „BATT.“ steht. Andernfalls muß die Batterie ausgewechselt werden.

Hierzu öffnen Sie die Batteriekammer (30) auf der Rückseite des PROFISIX, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung abziehen.


Prüfen Sie auch neu eingesetzte Batterien wie oben beschrieben.

Die beiden Meßmethoden, die Objekt- und die Lichtmessung, sind auf den Seiten 15 bis 17 beschrieben. Ein Hand-Belichtungsmesser wie der PROFISIX ist für die wahlweise Anwendung beider Methoden besonders gut geeignet.

Als Grundgerät zum PROFI-SYSTEM bietet er noch die Möglichkeit der Einstellung von Verlängerungstaktoren und der Belichtungswert-Anpassung, womit er Ihnen die Rechenarbeit bei besonderen Aufnahmedebedingungen abnimmt (siehe Seite 9). Für Messungen, die längere Zeit in Anspruch nehmen, kann er mit der roten Meßtaste (6) auch auf „Dauer-Messung“ gestellt werden (siehe Seite 8).

### Standard-Einstellung

Hier soll zunächst das Messen bei Standard-Einstellung beschrieben werden, das heißt, das rote Signalfeld unter der Abdeckung (16) darf nicht zu sehen sein und die weiße Wahlmarke (25) für Einschaltzeit auf der roten Meßtaste (6) muß auf die quadratische Marke (26) zeigen.



Ist die Diffusor-Kalotte (1) des PROFISIX auf die gewünschte Meßmethode eingestellt, drücken Sie die rote Meßtaste (6). Solange diese Meßtaste gedrückt ist, misst der PROFISIX, lassen Sie die Meßtaste (6) los, wird der in diesem Augenblick erfärbte Meßwert festgehalten und ca. 30 Sekunden elektronisch gespeichert. Bewegen Sie dann den Drehring (24) so, daß der Meßwerkzeiger (4) genau auf „0“ zeigt. Die Drehrichtungsmarken (5) geben Ihnen je nach Ausschlagsrichtung des Meßwerkzigers (4) an, in welche Richtung der Ring (24) gedreht werden muß. Auf den Skalen (17) und (18) können Sie nun die für Sie geeignete Kombination von Belichtungszeit und Blendenzahl ablesen. Für Filmkameras gelten die gegenüberliegenden Blendenzahlen (18) (siehe auch Seite 13).

Nach Ablauf der Speicherzeit schaltet sich der PROFISIX automatisch ab, und der Meßwerkzeiger (4) geht in seine Ruhesstellung (3). Solange Sie den Drehring (24) nicht verstehen, bleibt Ihr Meßwert erhalten.


Wollen Sie eine neue Messung vornehmen, bevor die Speicherzeit abgelaufen ist, so drücken Sie die rote Meßtaste (6); dadurch wird der noch gespeicherte Wert gelöscht und mit dem Loslassen der Meßtaste der neue Meßwert in den Speicher übernommen.

### Dauer-Messung

Für Messungen, die längere Zeit in Anspruch nehmen (z. B. umfangreiche Kontrastmessungen), können Sie die elektronische Speicherung abschalten. Sie stellen dazu die weiße Wahlmarke (25) auf die runde Marke (27) ein, indem Sie die rote Meßtaste (6) drücken und durch Rechtsdrehung anstreren. Jetzt werden die Meßwerte entsprechend den wechselnden Lichtverhältnissen angezeigt, sie werden nicht mehr gespeichert und der PROFISIX schaltet sich nicht automatisch ab. Das bedeutet natürlich auch eine erhöhte Belastung der Batterie.

Soll die Dauer-Meßbereitschaft beendet werden, dann drücken Sie auf die rote Meßtaste (6) und drehen nach links, so daß der weiße Punkt wieder auf die quadratische Marke (26) zeigt. Der im Augenblick des Loslassens erfaßte Meßwert wird ca. 30 Sekunden gespeichert. Danach schaltet sich der PROFISIX ab.


Vergessen Sie bitte nicht, Ihren PROFISIX nach einer Dauer-Messung abzuschalten, also auf die quadratische Marke (26) zurückzustellen!



## **Verlängerungsfaktoren**


Eine gezielte Beeinflussung der Standard-Belichtung kann aus verschiedenen Gründen wünschenswert oder erforderlich sein, zum Beispiel bei der Verwendung von Filtern (hier werden sowohl Verlängerungsaktoren als auch Blenden angegeben), bei der Benutzung von Kameras mit Baugenauszug, von Zwischenringen oder beim Arbeiten mit Makro-Objektiven, zur Berücksichtigung des Schwatzschild-Effektes (Seite 28) oder bei der Zonenmessung (Seite 28).

## **Einflußnahme auf die Standard-Belichtung**



Die Skala für Verlängerungsfaktoren (11) ist logarithmisch geteilt. Die Faktoren, die den Skalenstrichen zwischen den aufgedruckten Werten entsprechen, sind in der Abbildung eingetragen.

**Beispiel:** Auf dem Filter, das Sie verwenden wollen, steht „x4“. Sie stellen die weiße Einstellmarke (10) auf der Skala (11) auf „4“, wie es in der Abbildung (Seite 9) gezeigt ist. Nun ist Ihr Verlängerungsfaktor bei der Messung mit dem PROFISIX automatisch berücksichtigt.



1

-1- *Introducing*

Eine Belichtungswert-Anpassung


**Beispiel:** Steht auf dem Film (Abb. Seite 9) auf jetzt automatisch

**Bellungswert-Anpassung** Eine Bellungswert-Anpassung stellen Sie mit der weißen Einstellmarke (15) an.

**Beispiel:** Steht auf dem Filter „-2 LW“, so stellen Sie die weiße Einstellmarke (15) (Abb. Seite 9) auf der grünen Skala (13) auf „-2“. Ihr Verlängerungswert ist jetzt automatisch berücksichtigt.

## **Belichtungszeitverkürzende Einflußgrößen**


**Beispiel:** Sie haben festgestellt, daß zur optimalen Belichtung eine um  $\frac{2}{3}$  Stufen geringere Belichtung erforderlich ist. Sie stellen die weiße Einstellmarke (15) auf „ $+\frac{2}{3}$ “. Dieser Korrekturwert ist dann bei der Ableseung automatisch berücksichtigt.



1

## Ablesehilfen

### Extreme Filmempfindlichkeiten



Wenn Sie einen sehr hochempfindlichen oder sehr unempfindlichen Film verwenden, können in Extremsituationen Drehring-Einstellungen zu stande kommen, wie sie hier abgebildet sind. In diesen Fällen stehen sowohl den großen als auch den kleinen Blendenzahlen Zeitangaben gegenüber.

**Hier gelten nur die in der oberen Hälfte des Drehrings ablesbaren Belichtungszeiten.**

### CINE-Gangzahlen (Zwischenwerte)


#### CINE-Gangzahlen und zugeordnete Belichtungszeiten

Bitte beachten Sie, daß die Belichtungszeit bei Gang 18 nicht immer  $1/30$  Sekunde entspricht.

**Entnehmen Sie bitte die Zuordnung Ganggeschwindigkeit/Belichtungszeit der Gebrauchsansleitung Ihrer Filmkamera.**

13

14




2, 4, 8 usw. sind Sekunden-Bruchteile, d.h.  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$  Sekunde usw. Zahlen 1, 2, 4 usw. sind ganze Sekunden. 1m, 2m, 4m usw. bedeuten Minuten. 1h, 2h ist die Anzeige für Stunden. Der unbeschriftete weiße Punkt zwischen '30' und '60' ist die Ablesesmarke für professionelle Filmer ( $1/50$  Sek.).

## Objektmessung – Lichtmessung

Bei der Objektmessung wird von der Kamera zum Objekt hin gemessen. Der PROFISIX erfäßt das vom Objekt innerhalb eines Raumwinkels von  $30^\circ$  zurückgestrahlte Licht (siehe auch Seite 18 „Meßkreis des PROFISIX“). Die Anzeige hängt ab von der Intensität der Beleuchtung und den Reflexionseigenschaften des Motivs. Bei gleichen Lichtverhältnissen schlägt der Zeiger deshalb bei dunklen Gegenständen weniger aus als bei hellen. Der Belichtungsmesser summiert die einzelnen, verschiedenen Details und zeigt einen Mittelwert an. Daraus folgt, daß bei Motiven, in denen helle oder dunkle Partien überwiegen, die Methode der Lichtmessung (Seite 17) die besseren Ergebnisse bringen wird.

Der kleine Meßwinkel von  $30^\circ$  ermöglicht zielsicheres Messen. Sie können einzelne Motivteile „abtasten“ und feststellen, w.o. Kontrastreich oder ausgewogen ihr Aufnahmegerätenstand in seiner Helligkeitsverteilung ist. Auch bei der Graukartennutzung, bei der nur die Fläche der Graukarte erfaßt werden darf, ist ein kleinerer Meßwinkel von Vorteil. Zum Messen wird die Graukarte an der bildwichtigen Stelle des Motives platziert.

Mit dem Vorsatzgerät PROFI-spot können Sie den Meßwinkel des PROFISIX auf  $10^\circ$ ,  $5^\circ$  oder  $1^\circ$ , mit dem TELE auf  $15^\circ$  oder  $7,5^\circ$  verkleinern (Seiten 19 und 41).



**Objektmessung:** Diffusorkalotte (1) ganz nach rechts oder links bis zum deutlich spürbaren Einrasten schieben. Bei der Objektmessung richten Sie Ihren PROFISIX von der Kamera zum Objekt, wie Pfeil in Abbildung. Der Meßwinkel beträgt  $30^\circ$ .

**Lichtmessung:** Diffusorkalotte (1) genau in die Mitte vor die Lichteintrittsöffnung schieben. Bei der Lichtmessung richten Sie Ihren PROFISIX vom Objekt zur Kamera, wie Pfeil in Abbildung. Die Meßwinkelbegrenzung ist aufgehoben.

## Meßkreis des PROFISIX



f/135  
Meßkreis (30°)  
f/80

Format 6 x 6 cm




f/35  
f/50  
f/90  
Meßkreis (30°)

Kleinbildformat 24 x 36 mm

Der Meßkreis des PROFISIX kann durch die Vorsatzgeräte PROFI-spot und TELE (Seite 41) verkleinert werden.

18

Bei der **Lichtmessung** wird die Beleuchtung des Objektes, vom Aufnahmegergenstand zur Kamera hin, gemessen. Der PROFISIX erfaßt so alles Licht, das auf die zur Kamera gewandte Seite des Objektes fällt. Das Meßergebnis wird im wesentlichen von der auftreffenden Beleuchtung bestimmt, während die Reflexionseigenschaften der einzelnen Motivteile das Meßergebnis nur wenig beeinflussen können. Diese Methode ist der Objektivmessung generell vorzuziehen. Da sie in schwierigen Aufnahmesituationen, wie z.B. bei kontrastreichen Motiven, wesentlich sicherer zu gut belichteten Aufnahmen führt als die Methode der Objektumessung, können Sie mit Ihrem PROFISIX beweisen.



17

Die Größe des Meßkreises können Sie durch Vergleich mit dem Ausschnitt auf dem Sucherbild beurteilen. Die Abbildungen zeigen die Verhältnisse beim Kleinbildformat 24 x 36 mm, bei den Formaten 6 x 6 cm und 4,5 x 6 cm für verschiedene Brennweiten bei Objektummessung.

Dem Meßkreis des PROFISIX entspricht der in der Praxis bewährte Meßwinkel von 30°. Diesen an sich schon kleinen Meßwinkel können Sie durch die Vorsatzgeräte PROFI-spot und TELE (Seite 41) noch auf 10°, 5° oder 1° bzw. 15° oder 7,5° verkleinern und damit z.B. an den Aufnahmewinkel Ihrer Teleobjektive anpassen. Die drei Meßwinkel 10°, 5° und 1° entsprechen z.B. beim Kleinbildformat 24 x 36 mm den Brennweiten 150 mm, 300 mm und größer als 1000 mm.

Mit diesen kleinen Meßwinkeln können Sie auch **Detailmessungen** durchführen, d.h., Sie können einzelne Motivteile ablasten und den Kontrastumfang bestimmen, wenn Sie den hellsten und den dunkelsten Teil Ihres Motives messen.

Bei der **Nahmessung** erfaßt der PROFISIX nur **bildwichtige Motivteile**. Sie wird durch kleinere Meßwinkel bequemer und sicherer.

## DIN-/ASA-Werte

DIN	ASA	DIN	ASA	DIN	ASA
0	0,8	18	50	36	ASA
1	1,0	19	64	37	3200
2	1,2	20	80	38	4000
3	1,6	21	100	39	5000
4	2,0	22	125	40	6400
5	2,5	23	160	41	8000
6	3,2	24	200	42	10000
7	4,0	25	250	43	12500
8	5,0	26	320	44	16000
9	6	27	400	45	20000
10	8	28	500	46	25000
11	10	29	650	47	32000
12	12	30	800	48	40000
13	16	31	1000	49	50000
14	20	32	1250	50	64000
15	25	33	1600	51	80000
16	32	34	2000		100000
17	40	35	2500		

<sup>1)</sup> Auf dem PROFISIX sind aus Platzgründen die Werte ab 1600 ASA in „kilo“-ASA angegeben (z.B. 1,6 k bedeutet 1,6 kilo-ASA = 1600 ASA).

20

19

## Optimale Belichtung

Die Grundregeln dazu sind, daß die hellsten Stellen auf dem Farbdia bzw. die dunkelsten Stellen im Negativ noch genügend durchgezeichnet sein müssen. Persönlicher Geschmack und künstlerische Gestaltungssichten können diese Grundregeln natürlich außer Kraft setzen. Zum Thema „optimale Belichtung“ können also nur allgemeine Empfehlungen gegeben werden, wie zum Beispiel:

Bei **Farbumkehrfilm** kommt es im allgemeinen auf die hellen bildwichtigen Teile an. Achten Sie darauf und belichten Sie lieber etwas knapper als zu reichlich. Die Farben kommen dann leuchtender und satter heraus.

Bei **Negativfilmen**, wo es auf die noch kopierfähigen geringsten Dichten im Negativ ankommt, belichten Sie eher etwas reichlicher als zu knapp.

**Nachtszimmung**  
Wollen Sie die Nachtszimmung mit viel Dunkel und wenig Details unverfälscht im Bild festhalten, so müßten Sie eigentlich knapper belichten, als Ihr PROFISIX anzeigt, damit das Bild nicht einer Tagaufnahme ähnelt. Häufig hat aber der „Schwarzschildeffekt“ die gleiche Wirkung wie eine knappere Belichtung. Festes Regeln gibt es hierfür nicht. Um Erfahrungen zu sammeln, beginnen Sie am besten mit Aufnahmen, bei denen Sie die von Ihrem PROFISIX abgelesenen Daten unverändert verwenden.


**Schwarzschildeffekt** wird auf Seite 28 ausführlich erläutert.

**Im Schnee**  
Bei ringsum verschneiter Landschaft wird die Anwendung der Objektivmessung grundsätzlich eine zu knappe Belichtung ergeben. Durch den außerordentlich hohen Reflexionsgrad des Schnees würden bildwichtige Motivteile unterbelichtet. Zur Meßanpassung belichten Sie um 1 bis  $1\frac{1}{2}$  Stufen reicher.

21

Sie können Ihren PROFISIX aber auf die Eigenheiten Ihrer Kamera, Ihrer Filmmarke, Ihrer Entwicklungsmethode, Ihres Projektors abstimmen. Wir empfehlen folgende Methode: Sie messen einige Normalmotive sorgfältig nach der Objekt- und der Lichtmessung aus und machen davon auf Umkehrfarbfilm jeweils fünf Aufnahmen. Die erste Aufnahme wird mit den vom PROFISIX angezeigten Belichtungsdaten belichtet, bei den weiteren werden diese Belichtungsdaten um eine halbe und eine ganze Stufe verringert und erhöht. Die Aufnahmen verhältnisse, die Sie sich notieren, dürfen sich während dieser fünf Aufnahmen nicht ändern. Von den entwickelten Bildern suchen Sie die für Ihren Geschmack optimalen Aufnahmen heraus und vergleichen deren Daten mit den Messungen. Sollte sich dabei herausstellen, daß Aufnahmen Ihnen besser zusagen, die mit einem veränderten Wert gemacht wurden, so können Sie diesen Wert auf Ihrem PROFISIX mit dem Einstellring für Einflußgrößen (23) einstellen (siehe auch Seite 12).

Die Abbildung zeigt eine um  $-2\frac{1}{3}$  Stufen geänderte Einstellung.



Die bessere Lösung ist aber sicher die Methode der Lichtmessung. Sie liefert unmittelbar das richtige Meßergebnis. Wollen Sie besondere Effekte erzielen, z.B. die feinen Schattennuancen im Schnee betonen, so belichten Sie zur Meßanpassung ca.  $1\frac{1}{2}$  Stufe knapper.

Bei der Belichtungswert-Anpassung hilft Ihnen Ihr PROFISIX (Seite 11).

Mit dem PROFISIX können Sie jede fotografische Szene richtig messen. Bedenken Sie aber, daß bei außerordentlich starken Kontrasten das Filmmaterial überfordert wird.

### Andere mögliche Einflußgrößen

Der PROFISIX ermittelt Ihnen exakte Belichtungsdaten. Falls Sie mit Ihren Ergebnissen trotzdem nicht zufrieden sind, dann bedenken Sie, daß es davon unabhängige Einflußgrößen gibt, die das Gelingen Ihrer Aufnahmen beeinflussen können: Zum Beispiel

die „wahre“ Filmempfindlichkeit Ihres Filmes kann von der auf der Packung stehenden abweichen; die „wahren“ Verschlußzeiten Ihrer Kamera können etwas anders sein als die Nennwerte; die „wahren“ Blendenöffnungen Ihrer Kamera können sich von den angegebenen unterscheiden; bei der Entwicklung des Films können Abweichungen auftreten.

Von den rein subjektiven Momenten und Geschmacksfragen bei der Beurteilung der fertigen Aufnahmen haben wir bereits gesprochen.

22


## Beleuchtung — Bildgestaltung

Licht ist bildgestaltend. Während Sie bei Außenaufnahmen auf die Lichtverhältnisse kaum Einfluß nehmen können, kann die Bildgestaltung mit der Beleuchtung bei Innenaufnahmen eine reizvolle Aufgabe sein. Bedenken Sie dabei aber, daß der Film nur einen begrenzten Kontrastumfang verarbeiten kann. Bei Schwarzweiß-Material sollte der Unterschied höchstens 5 bis 6 Stufen, bei Coloraufnahmen höchstens 3 Stufen drücken. Farbfilm aufnahmen für Fernsehwiedergabe oder Aufnahmen auf Platinfilm als Druckvorlage zum Beispiel verlangen noch engere Grenzen; hier sollte der Unterschied nicht mehr als 2 Stufen betragen. Messen Sie mit dem PROFISIX nach der Methode der Lichtmessung einmal das — schwächere — Allgemeinlicht und dann das Effektlicht. Dabei brauchen Sie im allgemeinen nur den Ausschlag des Meßwerkzeigers (4) auf der Meßwerkskala (2) zu beobachten.

Wollen Sie eine weiche, möglichst kontrastlose Beleuchtung erzielen, wie das zum Beispiel bei „high key“ erforderlich ist, so stellen Ihre Leuchten dann richtig, wenn Sie an verschiedenen Punkten des Motives und ggf. auch des Hintergrundes gleiche Anzeige des PROFISIX erhalten. Selbstverständlich wird hier nur die Methode der Lichtmessung angewandt.

## Kontrastmessung

Auf der Skala des PROFISIX ist das Ablesen über 6 Blendenwerte – unterteilt in Drittelpunkten – möglich. Das macht die Kontrastmessung schnell und problemlos. Ohne jeglichen weiteren Handgriff kann durch Beobachten des Zeigers der Kontrastumfang des Motivs in Blendenstufen abgelesen werden. Auch das Verhältnis der verschiedenen Motivhelligkeiten untereinander oder zu einem beliebig gewählten Referenzpunkt wird auf der Skala direkt in Blendenstufen angezeigt. Außerdem kann auch der für die Bildgestaltung wichtige Belichtungskontast sehr einfach ermittelt werden.



25

26


## Zonensystem

Es gibt neben der beleuchtungstechnischen Beeinflussung eine zusätzliche Möglichkeit, den Kontrastumfang von Film und Papier zu optimieren. Sie wird das Zonensystem genannt. Dadurch können auf dem fertigen Bild Details wiedergegeben werden, die sonst ohne Zeichnung blieben und verloren gingen. Eine komplette Besprechung dieser Technik würde den Rahmen dieser Gebrauchsanleitung sprengen. Der PROFISIX ist aufgrund seiner Nullmethode für den Gebrauch des Zonensystems gut geeignet. Der Drehring (24) des PROFISIX trägt dafür die Zonen-Ziffern I bis IX (34). Ausgehend von den bildwichtigsten Partien (Zone V bei Anzeige 0) werden die hellsten und die dunkelsten Stellen des Motivs ermittelt. Deren Abweichung von der Mittelzone bestimmen die Belichtungskorrektur und die Veränderungen im Entwicklungsprozeß, die gegebenenfalls anzuwenden sind.

Je nach Lage des Kontrastumfangs und auch bei zu großen Kontrasten ist die Belichtung nicht nach dem Soilwert vorzunehmen, sondern dem Kontrastumfang entsprechend daneben (manchmal 1 bis 2 Stufen), um eine optimale Belichtung in den bildwichtigen hellsten und dunkelsten Stellen zu erhalten. Dabei kann bewußt eine Verschlechterung in weniger bildwichtigen Stellen in Kauf genommen werden.

## Spektralempfindlichkeit des PROFISIX

Durch Filterung des Lichtempfängers wurde eine relative Spektralempfindlichkeit des PROFISIX erreicht, die bezogen auf die Spektralempfindlichkeitsverteilung der Filme den zur Zeit bestmöglichen Verlauf darstellt.



Mittlere relative Spektralempfindlichkeit von Silizium-Fotodioden  
(silicon blue cells) nach Herstellerangaben

## Schwarzschild-Effekt


Aufnahmen bei knappem Licht erfordern besonders lange Belichtungszeiten. Bei allen Filmfabrikaten wirkt sich hier der sogenannte Schwarzschild-Effekt aus: Die gemessenen Zeiten müssen für die Aufnahme verlängert werden, um Unterbelichtung zu vermeiden. Die verschiedenen Filmsorten zeigen den Effekt in unterschiedlichem Maße. Das ist der Grund dafür, daß er auf den Skalen des PROFISIX nicht berücksichtigt wurde. Kennen Sie jedoch das Schwarzschild-Verhalten Ihres Filmmaterials, dann können Sie es für die entsprechenden Aufnahmen auf Ihrem PROFISIX einstellen (siehe Seite 11).

Einigen Colorfilm-Typen liegen spezielle Datenblätter bzw. Merkblätter bei mit Anweisungen für Aufnahmen bei langen Belichtungszeiten. Hinweise finden Sie auf den folgenden Seiten. Die aktuellsten Angaben sind auf jeden Fall direkt vom Filmhersteller zu erfragen.

Durch den Schwarzschild-Effekt können auch Farbverschiebungen auftreten. Sie sind durch KorrekturfILTER auszugleichen.

Das Schwarzschildverhalten einiger Filmtypen nach Angaben der Hersteller wird hier mit deren freundlicher Genehmigung dargestellt.

Für Agfacolor-Professional-Film 80 S und  
Agfacolor-Negativfilme CNS 2 und Pocket  
special:



Oberer Spalte: Belichtungsausgleich = „Blendenstufen öffnen“  
Untere Spalte: Farbausgleich = „CC-Filter“

29

#### Richtwerte zur Korrektur des Schwarzschild-Effektes

Filmtyp	Gemessene Belichtungszeit (Sekunden)				
	1/1000	1/125	1/15	1	10
Kodacolor II *	—	—	—	$1/2$	$1/2$
Kodak Vericolor II Prof. Type S	—	—	—	—	—
Kodak Vericolor II Prof. Type L	nicht empfohlen				
Kodachrome 25 Tageslicht	05 C	—	—	05 R	10 R
Kodachrome 64 Tageslicht	05 C	—	—	05 R	10 R
Kodachrome II Type A (Kunstlicht)	—	—	$1/3$	$1/3$	$1/3$

S. Filmmerkblatt mit Belichtungssangaben von 1/50 Sek. bis 60 Sek. Belichtungszeit

30

#### Technische Daten

Filmtyp	Gemessene Belichtungszeit (Sekunden)				
	1/1000	1/125	1/15	1	10
Kodak Ektachrome 50 (Kunstlicht)	—	—	—	$1/2$	$1/2$
Kodak Ektachrome 64 (Tageslicht)	—	—	$1/2$	$1/2$	—
Kodak Ektachrome 200 (Tageslicht)	—	—	—	10 R	nicht empfohlen
Kodak Ektachrome 160 (Kunstlicht)	—	—	—	10 R	nicht empfohlen

Die angegebenen Blendenkorrekturwerte schließen den Verlängerungsefektor ein, der bei den empfohlenen Filtern zu berücksichtigen wäre.  
Die obengenannten Angaben für die verschiedenen Filmtypen stellen Durchschnittswerte dar. Sie beziehen sich nur auf die Lichtquelleinheit, auf die der Film sensibilisiert ist, und setzen typisame Entwicklung voraus. Die Angaben sind nur als Anhaltspunkte zu bewerten, die sich im Laufe der Fertigung oder durch die Lagerung der Filme nach dem Verlassen des Herstellerwerkes ändern können.  
\*) Bei 1/25000 s 1/2 Blende öffnen und CC 10 B Filter  
Bei 1/50000 s 1 Blende öffnen und CC 20 B Filter

bei Objektmessung 0,007 cd/m<sup>2</sup>  
bis 14000 cd/m<sup>2</sup>  
bei Lichtmessung 0,17 lx bis 350 000 lx  
1/4000 Sekunde bis 8 Stunden  
0,7 bis 128  
— 8 bis 24  
4,5 bis 144 Bilder/Sekunde  
0 DIN bis 51 DIN;  
0,8 ASA bis 100 000 ASA  
trägheitslose Silizium-Fotodiode  
(silicon blue cell = sbc)  
Objektmessung und Lichtmessung  
bei Objektmessung 30°  
bei Lichtmessung 180°  
ca. 30 Sekunden,  
danach automatische Abschaltung

31

32

Batterie

IEC 6 LF 22\*

mechanische Nullpunktkontrolle  
temperaturkompensiert  
spannungsstabilisiert

The diagram shows a complex electronic circuit. At the top left is a battery symbol labeled 1. A switch labeled 2 is connected to the positive terminal of the battery. A silicon photodiode (3) is connected in parallel with the battery. A component labeled 4 (short-circuit current measurement and logarithmic conversion) is connected to the output of the photodiode. A memory component labeled 5 is connected to the output of 4. A difference amplifier labeled 6 is connected to the output of 5. A galvanometer labeled 7 is connected to the output of 6. A reference voltage source labeled 8 is connected to the negative terminal of the battery. A component labeled 9 is connected between the output of 6 and the input of 8. A component labeled 10 (measurement work) is connected to the output of 9.

Diese internationalen Normbezeichnungen entsprechen beispielweise folgenden Batterien:

Maxell	MN 1604	(Alkali)
Daimon	Nr. 333	
Daimon	M 1604	
Varta	Super 438	
Novel	006 P (T)	
Novel	006 P	
Maxell	S-006 P (G)	
oder	dem Akku	Varta 4022
Bei 9 V Alkali,		IEC 6 LF 24
Für Akkus gibt es neuerwerte Ladenanleitungen		

spannung über ein Präzisions-Potentiometer, das mit dem Drehring (7) verbunden ist, auf den Differenzverstärker (6). Auch der Wert von Block (5) liegt dort an. Die Differenz beider Werte wird auf das Meßwerk (10) gegeben und bewirkt dort einen Zeigerausschlag. Durch Verdrehen des Rings (7) erfolgt nun die genaue Einstellung des Meßwerkzeigers auf „0“. Die PROFISIX-Vorsatzgeräte sind über zwei oder drei Anschlüsse (11) mit dem Schaltung des PROFISIX verbunden, wodurch eine automatische Anpassung erfolgt.

Belichtungssstärke und Leuchtdichte

S. J. HANNAH AND T. A. MCINTYRE

**Beleuchtungsstärke in Lux und Iogancie**

Beleuchtungsstärken sind definiertengemäß nur mit einer ebenen Lichtauflangfläche zu ermitteln, während Belichtungsmesser in erster Linie zur Erfassung der fotografisch wirksamen Beleuchtung bestimmt sind. Motive sind meist räumliche Gebilde, die aus mehreren Richtungen (Sonne, Himmel, Reflexe von Häusern, Bäumen, Boden usw.) Licht empfangen. Deshalb wird bei der Methode der Lichtmessung vor die Lichteintrittsöffnung der Belichtungsmesser die Diffusor-Kalotte geschoben.

Für die Bestimmung der Beleuchtungsstärke, an deren Genauigkeit keine zu hohen Ansprüche gestellt wird, eignen sich Belichtungsmesser recht gut. Die Tabelle (29) auf der Rückseite des PROFISIX gibt die ungerührten Werte der Beleuchtungsstärke in Lux (lx) oder footcandle (fc) an, die den Belichtungswerten (Lichtwerten) (22) bei **Lichtmessung** entsprechen. Dabei muß auf 18 DIN/50 ASA eingestellt sein.

Für genauere Beleuchtungsstärke-Messungen mit dem PROFISIX benutzen Sie den Studiovorsatz PROFI-lux (Seite 38).

spannung über ein Präzisions-Potentiometer, das mit dem Drehring (7) verbunden ist, auf den Differenzverstärker (6). Auch der Wert von Block (5) liegt dort an. Die Differenz beider Werte wird auf das Meßwerk (10) gegeben und bewirkt dort einen Zeigerausschlag. Durch Verdrehen des Ringes (7) erfolgt nun die genaue Einstellung des Meßwerkzeigers auf „0“.

Die PROFISIX-Vorsatzgeräte sind über zwei oder drei Anschlüsse (11) mit der Schaltung des PROFISIX verbunden, wodurch eine automatische Anpassung erfolgt.

**Leuchtdichte in candela pro Quadratmeter**

Die Objektmessung erfaßt das von den Objekten zurückgestrahlte Licht, also Leuchtdichten. Diese Größe gibt an, wieviel Licht die Flächeneinheit ( $m^2$ ) ausstrahlt. Maßeinheit ist „candela pro Quadratmeter“ ( $cd/m^2$ ). (Früher wurde die Maßeinheit „apostilb (asb)“ verwendet.)

Als Vergleichswert zwischen beiden Meßgrößen kann angegeben werden: Die Meßwerte für die Objektmessung (Graukarte 17% bis 18%), ausgedrückt in cd/m<sup>2</sup>, sind rund 1/24 der |x-Zahlenwerte bei der Lichtmessung.

Beispiele:	Beliichtungswert (LW) bei 18 DIN (bei Lichtmessung)	- 3	- 2	- 1
	IX. cd/m <sup>2</sup> (bei Objektmessung)	0,7 0,028	1,4 0,055	2,8 0,11

Physikalisch einwandfreie Messungen können nur mit Beleuchtungsstärke-Meßgeräten, wie z. B. dem PANLUX electronic oder dem MAVOLUX electronic, durchgeführt werden. Für Leuchtdichte-Messungen werden diese beiden Geräte mit einem Leuchtdichte-Vorsatz ergänzt.

## Das universelle PROFI-SYSTEM

Mit seinen Vorsätzen ist der PROFISIX für die verschiedensten Spezialgebiete der Fotografie zu erweitern. Die Vorsätze werden einfach angesteckt und bilden dann mit dem PROFISIX eine Einheit.

Bei aller Vielseitigkeit ist dieses PROFI-SYSTEM einfach zu handhaben: Durch Anstecken der Vorsätze wird die elektronische Schaltung des PROFISIX so beeinflußt, daß die Korrekturwerte der Vorsätze bereits automatisch berücksichtigt sind.

Auf den folgenden Seiten finden Sie:

PROFI-lux zur Lichtmessung und zum Messen von Beleuchtungsstärken

PROFI-select TTL zum Messen in der Filmebene

PROFI-flash 2 zum Messen bei Blitzlicht-Aufnahmen  
PROFI-color zum Messen der Farbtemperatur und zur Filterbestimmung

PROFI-flex zum Messen auf der Mattscheibe, an kleinen Objekten, an schwer zugänglichen Stellen

für die Belichtungsmessung bei Mikroskopaufnahmen  
PROFI-spot zum Verkleinern des Meßwinkels auf 10°, 5° oder 1°


TELE zum Verkleinern des Meßwinkels auf 15° oder 7,5°  
LAB zum Messen in der Dunkelkammer

REPRO zum Ermitteln der Belichtungswerte bei Reproduktionen

37

Jedem Vorsatzgerät liegt eine ausführliche Gebrauchsanleitung für sein spezifisches Anwendungsgebiet bei:

38



PROFI-select TTL

PROFI-lux

Fotografie zu erweitern. Die Vorsätze werden einfach angesteckt und bilden dann mit dem PROFISIX eine Einheit.

Bei aller Vielseitigkeit ist dieses PROFI-SYSTEM einfach zu handhaben: Durch Anstecken der Vorsätze wird die elektronische Schaltung des PROFISIX so beeinflußt, daß die Korrekturwerte der Vorsätze bereits automatisch berücksichtigt sind.

Auf den folgenden Seiten finden Sie:

PROFI-lux zur Lichtmessung und zum Messen von Beleuchtungsstärken

PROFI-select TTL zum Messen in der Filmebene

PROFI-flash 2 zum Messen bei Blitzlicht-Aufnahmen  
PROFI-color zum Messen der Farbtemperatur und zur Filterbestimmung

PROFI-flex zum Messen auf der Mattscheibe, an kleinen Objekten, an schwer zugänglichen Stellen

für die Belichtungsmessung bei Mikroskopaufnahmen  
PROFI-spot zum Verkleinern des Meßwinkels auf 10°, 5° oder 1°

TELE zum Verkleinern des Meßwinkels auf 15° oder 7,5°  
LAB zum Messen in der Dunkelkammer

REPRO zum Ermitteln der Belichtungswerte bei Reproduktionen

Jedem Vorsatzgerät liegt eine ausführliche Gebrauchsanleitung für sein spezifisches Anwendungsgebiet bei:

38

PROFI-flash 2




PROFI-color

PROFI-flex

PROFI-micro

Zum Messen der Blitze aller handelsüblichen Elektronen-Blitzgeräte.

Mit Hilfe dieses Vorsatzgerätes kann die Farbtemperatur des Lichtes gemessen und gleichzeitig das erforderliche Aufnahmefilter (Konversionsfilter) bestimmt werden.



Zum Messen der Blitze aller handelsüblichen Elektronen-Blitzgeräte.

Mit Hilfe dieses Vorsatzgerätes kann die Farbtemperatur des Lichtes gemessen und gleichzeitig das erforderliche Aufnahmefilter (Konversionsfilter) bestimmt werden.

Jedem Vorsatzgerät liegt eine ausführliche Gebrauchsanleitung für sein spezifisches Anwendungsgebiet bei.

39

Fotografie zu erweitern. Die Vorsätze werden einfach angesteckt und bilden dann mit dem PROFISIX eine Einheit.

Bei aller Vielseitigkeit ist dieses PROFI-SYSTEM einfach zu handhaben: Durch Anstecken der Vorsätze wird die elektronische Schaltung des PROFISIX so beeinflußt, daß die Korrekturwerte der Vorsätze bereits automatisch berücksichtigt sind.

Auf den folgenden Seiten finden Sie:

PROFI-lux zur Lichtmessung und zum Messen von Beleuchtungsstärken

PROFI-select TTL zum Messen in der Filmebene

PROFI-flash 2 zum Messen bei Blitzlicht-Aufnahmen  
PROFI-color zum Messen der Farbtemperatur und zur Filterbestimmung

PROFI-flex zum Messen auf der Mattscheibe, an kleinen Objekten, an schwer zugänglichen Stellen

Jedem Vorsatzgerät liegt eine ausführliche Gebrauchsanleitung für sein spezifisches Anwendungsgebiet bei.


40



Mit diesem Vorsatzgerät wird aus dem PROFISIX ein Spotmeter mit den Meßwinkeln 1°, 5° und 10°.

Jedem Vorsatzgerät liegt eine ausführliche Gebrauchsanleitung für sein spezifisches Anwendungsgebiet bei.

41



TELE verkleinert den Meßwinkel auf 15° oder 7,5°.

Jedem Vorsatzgerät liegt eine ausführliche Gebrauchsanleitung für sein spezifisches Anwendungsgebiet bei.

42



Zum Messen der Belichtung und des Kontrastumfangs beim Vergrößern.

Jedem Vorsatzgerät liegt eine ausführliche Gebrauchsanleitung für sein spezifisches Anwendungsgebiet bei.

42

### Verwendbarkeit der Vorsatzgeräte des LUNASIX 3

Ihr PROFISIX ist so aufgebaut, daß auch die Vorsatzgeräte des LUNASIX 3 angesteckt werden können. Natürlich ist eine automatische Berücksichtigung von Korrekturwerten, wie dies bei den PROFISIX-Vorsatzgeräten der Fall ist, nicht möglich. Auch ist die Handhabung teilweise umständlicher.

Wenn Sie LUNASIX-3-Vorsatzgeräte zusammen mit Ihrem PROFISIX verwenden, arbeiten sie prinzipiell so wie beim LUNASIX 3. Zu beachten ist aber folgendes: Überall, wo in den Gebrauchsanleitungen der LUNASIX-3-Vorsatzgeräte Skalenwerte angegeben sind, können dafür beim PROFISIX entsprechende Belichtungswerte (LW/EV) verwendet und eingestellt werden.

Beispiel: PROFISIX-Belichtungswert (LW/EV) = LUNASIX-3-Skalenwert abzüglich 6. In der Gebrauchsanleitung des Vorsatzgerätes LAB wird der Skalenwert „5“ angesprochen. Das entspricht beim PROFISIX einem Belichtungswert (LW/EV) von „-1“.

Wird die **rote** oder **grüne** Ablesemarke des LUNASIX 3 erwähnt, so kann dies beim PROFISIX dadurch berücksichtigt werden, daß Sie auf der grünen Skala (13) für die **rote** Marke „(+) 1“ und für die **grüne** Marke „(+) 3“ einstellen.

Beispiel: Sie verwenden das TELE-Vorsatzgerät am PROFISIX und haben den Meßwinkel 7,5° gewählt; dann müßten Sie beim LUNASIX 3 den Skalenwert unter der grünen Marke einstellen. Um nun beim PROFISIX den Korrekturwert zu berücksichtigen, bringen Sie die Einstellmarke (15) unter „(+) 3“ auf der grünen Skala (13).

Sollte Ihr PROFISIX einmal nicht zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten, senden Sie ihn an

**GOSSEN-METRAWATT GMBH**  
Servicestelle  
Thomas-Mann-Straße 16-20  
D-90471 Nürnberg

oder die GOSEN-Vertretung Ihres Landes zur Überprüfung.

Sie tragen zur schnelleren Bearbeitung bei, wenn Sie **Ihren Belichtungsmesser OHNE Zubehör, wie Etui und Trageleine**, an uns einsenden.

**GOSSEN**

GOSEN-METRAWATT GMBH  
D-90327 Nürnberg  
Tel. (0911) 8602-0  
Fax (0911) 8602-669  
0000H019

43