


Die Grundregeln des Messens

Cine-Aufnahmen


Nullpunktkontrolle



Schieben Sie das Rollo ganz zurück! Richten Sie dann Ihren SIXTOMAT auf Ihr Motiv. Beispiel: Messung von der Kamera aus. Bei einer „Nah-Messung“ gehen Sie näher an die bildwichtigen Teile heran, ohne sie jedoch zu beschatten.


Rollo vor die Wäbellinse bis zu den roten Marken schieben. Zur Messung richten Sie Ihren SIXTOMAT vom bildwichtigen Teil des Motivs in Richtung zur Kamera.

Lesen Sie die Blendenzahl ab, die gegenüber dem doppelten Wert der Gangzahl (als Bruchteil) stehen.
Die rote Marke über $\frac{1}{30}$ Sek. gilt für den 16er Normalgang, die rote Marke unter $\frac{1}{30}$ Sek. für den 24er Normalgang.




Der Zeiger muß bei völlig verdunkeltem Fotoelement auf den Schnittpunkt der schwarzen Standlinie mit dem roten Nullstrich einspielen. Sollte dies einmal nicht zutreffen, so wird die kleine Schraube auf der Rückseite rechts unten gedreht, bis der Zeiger wieder genau auf dem Nullpunkt steht.



Wichtiger Hinweis:
Ihr Gossen-Belichtungsmesser ist ein elektrisches Präzisions-Meßgerät mit unbeschränkter Lebensdauer. Sollten Sie dennoch Veranlassung haben, Ihren Belichtungsmesser überprüfen zu lassen, so senden Sie bitte Ihr Gerät an:
P. Gossen & Co., Frankfurt/M., Blittersdorfpl. 31
Tel. 23 83 47, Telex 04-11 343 messgossen firm
Printed in Germany 9672



Einstellen der Filmempfindlichkeit



Stellen Sie die Filmempfindlichkeit ein, indem Sie das geriffelte Rad über den Anschlag hinausdrehen. Dann rasten die DIN- u. ASA-Zahlen ein. Drehung nach rechts ergibt niedrigere Zahlen, nach links höhere Zahlen. Schieben Sie das Rollo ganz zurück, halten Sie die Wabenlinse in Richtung Aufnahmeobjekt und beobachten Sie den Zeigerausschlag.




Entweder: Blendenwerte und Verschlusszeiten.
Oder: Belichtungswerte, an der grünen Dreiecksmarke ablesen.
Die Verschlusszeiten mit vorgesetztem Schrägstrich '10 "25 ... bedeuten Sekundenbruchteile, also $1/10$, $1/25$... sec. usw.

Zwischenwerte :


Oft steht den Zeiten keine Blendenzahl direkt gegenüber. Dann stellen Sie die Blende Ihrer Kamera ebenso zwischen zwei Blendenwerten ein.
Bei den roten Belichtungswerten (Lichtwerten) bedeuten die roten Striche halbe Werte, die am Kameraverschluß einstellbar sind.

Belichtungsdaten ablesen



Einstellrad überträgt den Zeigerausschlag in Belichtungswerte.
Wabenlinse sorgt für den korrekten elektrischen Strom
Drehspulmeßwerk misst den elektrischen Strom, der Zeiger schlägt aus.

Meßkreuz bilden



Entweder: Blendenwerte und Verschlusszeiten.
Oder: Belichtungswerte, an der grünen Dreiecksmarke ablesen.
Die Verschlusszeiten mit vorgesetztem Schrägstrich '10 "25 ... bedeuten Sekundenbruchteile, also $1/10$, $1/25$... sec. usw.

Zwischenwerte :

Oft steht den Zeiten keine Blendenzahl direkt gegenüber. Dann stellen Sie die Blende Ihrer Kamera ebenso zwischen zwei Blendenwerten ein.
Bei den roten Belichtungswerten (Lichtwerten) bedeuten die roten Striche halbe Werte, die am Kameraverschluß einstellbar sind.