



PANLUX electronic 2

Bedienungsanleitung
Instructions for Use



- 1** Meßsonde
 - 2** Meßbereich-Schalter
 - 3** Meßbereich-Endwert-Fenster
 - 4** Ein-/Aus-Taste
 - 5** Grüne Taste zur Batteriekontrolle
 - 6** Anzeigefeld zur Batteriekontrolle
 - 7** Nullstellenschraube
 - 8** Leichtdichte-Vorsatz
(siehe Seite 16)
- 1** Measuring Probe
 - 2** Measuring range switch
 - 3** Measuring range window
 - 4** On/Off switch
 - 5** Green button for battery test
 - 6** Mark for battery test
 - 7** Zero correction screw
 - 8** Luminance attachment
(see page 40)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1. Gerät-Beschreibung | |
| 2. Was Sie für die Handhabung wissen müssen | 2 |
| 2.1 Batteriekontrolle | 2 |
| 2.2 Vor dem Messen | 2 |
| 2.3 Nullpunktkontrolle | 2 |
| 2.4 Messen und Ablesen | 3 |
| 2.5 Hinweise zum richtigen Messen | 4 |
| 2.6 Bereitschaftstasche | 4 |
| 3. Für den Kameramann und den Fachfotografen | 6 |
| 4. Für Licht- und Beleuchtungstechniker | 12 |
| 5. Technische Daten | 15 |
| 6. Zubehör | 16 |
| 6.1 Leuchtdichte-Vorsatz | 16 |
| 6.2 CALCULATOR | 18 |
| 7. Etwas Theorie | 19 |
| 8. Wenn Sie etwas genauer wissen wollen | 23 |
| Contents | 24 |

24

1

1. Gerät-Beschreibung

Dieses Meßgerät ist geeignet zum Messen von
Beleuchtungsstärke in Lux bzw. footcandle¹⁾
Leuchtdichte in Candela/m² bzw. footcandl¹⁾ (siehe Seiten 16 und 17)
und zum Ermitteln von
Belichtungsdaten für Film- und Fotoaufnahmen (siehe Seite 6 ff.).

Dieses Meßgerät ist **farbkorrigiert**, d. h. seine Spektralempfindlichkeit ist der Augenkurve V (λ) angepaßt. Die Korrektionsfilter sind in die Meßsonde eingebaut. Sie können also alle wichtigen Lichtarten praktisch richtig messen, ohne Korrekturfaktoren berücksichtigen zu müssen.

Dieses Meßgerät hat eine **eingebaute Kosinus-Korrektur**. Damit wird auch schräg einfallendes Licht korrekt nach dem Kosinus-Gesetz bewertet.

Dieses Meßgerät mißt sehr genau und ist begüllt zu bedienen. Auch stärkstes Licht (Tageslicht, Scheinwerfer) läßt sich direkt messen, ohne daß mit einem getrennten Zusatz gearbeitet werden muß. Sein größerer Meßbereich ist 200000 Lux bzw. 200000 footcandle.

In die Rückseite des Meßgeräte-Gehäuses ist ein Aufstellfuß eingelassen, mit dem Sie das Gerät schräg stellen können.

Die aufklappbare Bereitschaftstasche schützt das Gerät. Zum Messen können Gerät und Meßsonde darin verbleiben (siehe Abbildung Seite 5).

¹⁾ Je nach Ausführung; siehe Bestell-Nummern, letzte Umschlagseite

2. Was Sie für die Handhabung wissen müssen (Kurz-Anleitung)

Zuallererst setzen Sie die beigelegte Batterie in die Batteriekammer auf der Rückseite des Meßgerätes ein.

2.1 Batteriekontrolle

Drücken Sie die grüne Taste **5** leicht mit z. B. einem Kugelschreiber ein. Der Zeigerauschlag muß in das grüne Feld **6** der Skala fallen. Kontrollieren Sie die Batterie von Zeit zu Zeit und auch jede neue Batterie unmittelbar nach dem Batteriewechsel.

2.2 Vor dem Messen

Mit dem Schalter **2** stellen Sie den Meßbereich ein. Im Fenster **3** erscheint der jeweilige Meßbereich-Endwert 20/60/200/600/2000/60000/200000 Lux bzw. 2/6/20/60/200/600/2000/6000/20000 footcandle. Statt der letzten drei 000 in den oberen Meßbereichen erscheint „k“ (Klo).

Sie schützen das Meßwerk vor unnötigen Belastungen, wenn Sie zunächst einen höheren Meßbereich wählen und so lange auf niedrigere Meßbereiche zurückschalten, bis sich ein genügend großer Zeigerausschlag auf der Skala ergibt.

2.3 Nullpunktkontrolle

Stellt der Zeiger bei nicht gedrückter Taste **4** nicht auf „0“, bewegen Sie die Nullstellenschraube **7** mit einem Schraubendreher, bis sich der Zeiger genau mit den mit „0“ bezeichneten Strichen deckt. Dabei ist es gleichgültig, in welcher Stellung der Meßbereich-Schalter **2** steht.

2.4 Messen und Ablesen

Zum Messen drücken Sie die Taste **4**. Den Zeiger-Ausschlag lesen Sie auf der unteren Skala 0 . . . 20 ab, wenn der eingestellte Meßbereich-Endwert **3** mit einer 2 beginnt, auf der oberen Skala 0 . . . 60, wenn Sie einen mit 6 beginnenden Meßbereich-Endwert eingestellt haben.

Den von Ihnen eingestellten Meßbereich-Endwert **3** müssen Sie beim Ermitteln des Meßergebnisses entsprechend berücksichtigen.
Beispiel 1:

Eingestellter Meßbereich-Endwert **3**
200 lx.

Auf der unteren Skala 0 . . . 20 ablesen.
Angezeigter Wert sei 17,5.


Dieser Wert entspricht dann einer Beleuchtungsstärke von 175 lx.

Beispiel 2:

Eingestellter Meßbereich-Endwert **3**
6 k (6000 lx).

Auf der oberen Skala 0 . . . 60 ablesen.
Angezeigter Wert sei 45.

Dieser Wert entspricht dann einer Beleuchtungsstärke von 4,5 kx \triangleq 4500 lx.



2.5 Hinweise zum richtigen Messen

Je nach Aufgabe

halten Sie die Meßsonde parallel zu der zu beurteilenden Fläche oder legen Sie die Meßsonde auf die zu beurteilende Fläche, wenn deren Beleuchtung gemessen werden soll (z.B. Arbeitsplatz-Beleuchtung).
halten Sie die Meßsonde 0,85 m über den Fußboden, wenn Sie die Raumbeleuchtung erfassen wollen.

halten Sie die Meßsonde von Ihren Aufnahme-Objekten in Richtung auf die Kamera, wenn Sie für fotografische Aufnahmen (z.B. auf der Bühne, im Studio) messen.
Näheres finden Sie in der anschließenden ausführlichen Gebrauchsanleitung.

Achten Sie beim Messen darauf, daß der Diffusor der Meßsonde **immer ganz ausgeleuchtet** und nicht etwa durch die Hand oder den Körper beschattet wird. Häufig empfiehlt es sich, die Meßsonde an die Meßstelle zu legen oder zu halten und das Meßgerät so weit entfernt davon aufzustellen, wie es die Anschlußleitung ermöglicht.

Beachten Sie bitte, daß Kunstlichtquellen erst nach langerer Einbrennzeit ihre volle Leistung erreichen. Schalten Sie sie daher möglichst 15 Minuten vor Ihren Messungen ein.
Denken Sie daran, daß die Lichtleistung der Lichtquellen von der Netzspannung abhängig ist. Kontrollieren Sie die Netzspannung gegebenenfalls mit einem Voltmeter.

2.6 Bereitschaftstasche

Um die Bereitschaftstasche möglichst kompakt zu gestalten, wurde ihr Innenraum voll genutzt. Befestigen Sie daher die Meßsonde immer so im Deckel, wie es die Abbildung zeigt, damit Sie die Bereitschaftstasche einwandfrei schließen können.

Zum Messen können Gerät und Meßsonde in der Bereitschaftstasche verbleiben.

4

5



3. Für den Kameramann und den Fachphotografen

Messen der Ausleuchtung einer Fläche

(z.B. bei der Reproduktion oder von Projektionswänden)

Sie messen an möglichst vielen Stellen, wobei Sie die Meßsonde auf die Fläche legen oder parallel zu ihr halten.

Bei der Reproduktion wird nun die Position der Aufnahmelampen so verändert, bis die gewünschte gleichmäßige Ausleuchtung erreicht ist, das heißt im allgemeinen, bis der Unterschied zwischen größtem und kleinstem Meßwert höchstens 5% beträgt. Bei der Projektion von Bildern sind für gute Bildwiedergabe Beleuchtungsstärken von ca. 60 bis 140 Lux auf der Projektionswand erforderlich.




Abb. 3.1




Abb. 3.2

6

7

len sind in Drittelsstufen unterteilt.

Die oben genannten χ - und ζ -Werte sowie die Blendenzah-

Unter Beleuchtungsverhaltnis versteht man den Quotienten

Hauptlicht + Aufhell-Licht

Aufhell-Licht allein

Hauptlicht und Aufhell-Licht messen Sie vom bildwichtigen Objekt aus in Richtung, die den größten Meßwert ergibt; dabei haben Sie alle Leuchten eingeschaltet. Dann schalten Sie das Hauptlicht aus und messen das Aufhell-Licht vom Objekt aus in Richtung

Kamera.
Je nach fotografischer oder filmtechnischer Aufgabe darf das Beleuchtungsverhaltsniss
bestimmte Grenzen nicht 脚berschreiten, damit das Endprodukt (Dia, Papierbild oder
Film) einen ausgewogenen Dichte-Umfang hat.

Das ist dagegen eine ganz kontrastlose, weiche Beleuchtung, wie z.B. bei "high key", erforderlich, so stellen Sie die Leuchten derart auf, daß Sie an den verschiedenen Punkten des Motivs und gegebenenfalls auch des Hintergrundes gleiche Anzeigen erhalten. Das kann vor allem bei Farbaufnahmen sehr wichtig sein.

Verwendung des Meßgerätes anstelle eines Belichtungsmessers

zum Ermitteln von Blende und Verschlußzeit

Sie messen das bildgestaltende Licht wie üblich vom bildwichtigen Gegenstand aus. Angezeigt wird die Beleuchtungsstärke in Lux. Blende und Verschlußzeit entnehmen Sie der Tabelle auf den Seiten 8 und 9 oder dem CALCULATOR, dessen Anschaffung wir empfehlen.

Bildgestaltendes Licht ist im allgemeinen das Hauptlicht, doch kann auch starkes seitliches Licht zusätzlich wichtig sein. In diesem Fall verwenden Sie den Mittelwert aus beiden Messungen.

CALCULATOR

Zusammen mit dem CALCULATOR (siehe Seite 18) ist dieses Gerät ein sehr genauer Belichtungsmesser.
Im übrigen geben die Filmhersteller den Filmen für professionelle Zwecke Hinweise auf die aus der Beleuchtungsmessung resultierenden Belichtungsdaten.

Effektiv = Beleuchtung

Mit bewußt effektvoller Beleuchtung – indem Sie die Gegensätze dramatisch steigern oder mildern – können Sie bestehende Aufnahmen erzielen. Hier können Sie größere Lichtkontraste zulassen, sollten aber nicht übertrieben, denn zu große Kontraste kann der Film nicht verarbeiten.

4. Für Licht- und Beleuchtungstechniker

Beleuchtungsstärkemessungen sind erforderlich, bei Planung und Installation von Beleuchtungsanlagen, deren Überprüfung und Überwachung und zur Definition der Sicherheitsgründen. Geltungsbereiche, Begriffe, Aufgaben, Anforderungen und praktische Richtlinien sind weitgehend durch DIN-Normen festgelegt. Hier einige Definitionen:

Allgemeinebeleuchtung
Gleichmäßige Beleuchtung eines Raumes, die an allen Stellen eines Raumes etwa gleiche Sehbedingungen schafft.

Arbeitsplatzorientierte Allgemeinebeleuchtung
Allgemeinebeleuchtung mit fester Zuordnung zwischen Leuchten und bestimmten Arbeitsplätzen (Definition des Arbeitsplatzes siehe DIN 33400).

Einzelplatzbeleuchtung

Beleuchtung einzelner Arbeitsplätze zusätzlich zu einer Allgemeinebeleuchtung.

Als Anwendungsbeispiele für Beleuchtungsstärkemessungen seien genannt:
Planung und Installation von Beleuchtungsanlagen und deren Überwachung wegen Alterung, Verschmutzung und Rentabilität.
Innenraumbeleuchtung mit Tageslicht (DIN 5034)
Überprüfen der Sicherheitsbeleuchtung (nach der Arbeitsstättenverordnung § 7 muß die Mindest-Beleuchtungsstärke 1 lx sein)
Verkehrsbeleuchtung mit Straßenbeleuchtung von Verkehrsmitteln und Verkehrsanlagen (DIN 5044)
Lichttechnische Bewertung von Scheinwerfern (DIN 5037)
Turnen und Spielen (DIN 18032 Teil 17)
Sportsätttenbeleuchtung (DIN 67526)

Beleuchtung von Baustellen, Gleisfeldern, Flugplatzvorfeldern und anderen Flächen im Freien
Anstrahlung von Gebäuden, Türen, Schornsteinen
Beleuchtung von Gewächshäusern und Pflanzenküpfen

Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht (DIN 5035)

Diese Norm gilt für künstliche Beleuchtung von Innenräumen; sie gilt sinngemäß auch für die künstliche Beleuchtung von Flächen im Freien, sofern diese den gleichen Zwecken dienen wie die entsprechenden Innenräume. Der Normenausschluß hat sich in Zusammenarbeit mit allen interessierten Kreisen bemüht, die Mindestanforderungen an die Beleuchtung so festzulegen, daß sie einerseits lichttechnisch vertretbar sind, andererseits aber für die Anwender keine unbilligen Forderungen darstellen. Die Norm stellt in Verbindung mit der ASR 7/3 die verbindliche anerkannte Regel der Technik dar, durch deren Anwendung den Bestimmungen der ArbStättVo vom März 1975, § 7 Absatz 3, Genüge geleistet wird.

In Teil 1 DIN 5035 mit dem Untertitel „Begriffe und allgemeine Anforderungen“ ist folgendes definiert:

Nenn-Beleuchtungsstärke

Werte der Nenn-Beleuchtungsstärke für Innenräume sind 20/50/100/200/300/500/750/1000/1500/2000 lx.

Der Nennwert der Beleuchtungsstärke ist auf einen mittleren Alterungszustand der Anlage bezogen.

Die Nenn-Beleuchtungsstärke, die einer bestimmten Art des Raumes bzw. der Tätigkeit zugeordnet wird, bezieht sich auf die Schwierigkeit der Sehaufgabe. Dabei wird vorausgesetzt, daß dieser Wert der Beleuchtungsstärke in seiner Auswirkung auf die Sehleistung nicht durch Störeinflüsse, wie Direktblendung, Reflexblendung und Kontrastminderung, ungeeignete Lichtfarbe und Farbwiederergabe, beeinträchtigt wird.

Die Zuordnung eines bestimmten Wertes der Nenn-Beleuchtungsstärke zu einer Seh-aufgabe bezieht sich auf normalsehige Personen. Ein nicht vollständig durch Sehhilfen korrigierbarer Sehfehler kann durch ein höheres Beleuchtungsniveau ganz oder teilweise kompensiert werden.

Beleuchtungsstärke am Arbeitsplatz

An ständig besetzten Arbeitsplätzen in Gebäuden ist eine Nenn-Beleuchtungsstärke von mindestens 200 lx vorzusehen, es sei denn, daß betriebliche oder physiologisch-optimische Gründe eine Abweichung erfordern.

In Räumen oder Raumzonen, die dem ständigen Aufenthalt von Personen dienen, ist eine Nenn-Beleuchtungsstärke von **mindestens 100 lx** erforderlich.

Planungs- und Mindestwerte

Für die Planung soll der Wert der Nenn-Beleuchtungsstärke mit einem Planungsfaktor von mindestens 1,25 multipliziert werden.

Der arithmetische Mittelwert der Beleuchtungsstärke an den Arbeitsplätzen darf, unabhängig vom Alterungszustand der Beleuchtungsanlage, den 0,8fachen Wert der Nenn-Beleuchtungsstärke nicht unterschreiten.

Dabei darf die Beleuchtungsstärke an keinem Arbeitsplatz zu keiner Zeit den 0,6 fachen Wert der Nenn-Beleuchtungsstärke unterschreiten.

Teil 2 DIN 5035 trägt den Untertitel „Richtwerte für Arbeitsstätten“ und enthält eine umfangreiche Tabelle, die der Art des Raumes bzw. der Tätigkeit die Nenn-Beleuchtungsstärke, die Lichtfarbe, die Stufe der Farbwiederergabeigenschaften, die Güteklassen der Begrenzung der Direktblendung zuordnet. In einer weiteren Spalte sind wichtige Hinweise bei speziellen Anforderungen an die Beleuchtungsanlage enthalten, z.B. wann eine zusätzliche Einzelplatzbeleuchtung sinnvoll oder sogar erforderlich ist.

5. Technische Daten

Meßbereiche

0 : . 20/60/200/600/2000/6000/200000 lx
oder
0 : . 2/6/20/60/200/600/2000/6000/20000 fc

Fehlergrenzen
Bei Glühlampenlicht und senkrechtem Lichteinfall $\pm 3,5\%$
Zusätzliche Abweichungen für andere Lichtarten (nach CIE TC-2.2)
max. $\pm 3\%$ vom Meßwert
Der integrierte Kosinusfehler (nach DIN 5032) ist bei schräg einfallendem Licht kleiner als $\pm 3\%$ vom Meßwert

Lichtauflauffläche
des Diffusers

Skalenlänge

ca. 20 mm Ø
ca. 64 mm
Kunststoff, mit Aufstellfuß
Gehäuse
Batterie
Handelsübliche Flachzellen-Batterie 6 F 22 DIN 40871 (IEC F 22)

Abmessungen

Meßgerät: ca. 79 × 110 × 35 mm
Verbundleitung: 1,5 m
Bereitschaftstasche ca. 90 × 170 × 75 mm
mit Bereitschaftstasche ca. 0,55 kg
Leuchtdichte-Vorsatz
Belichtungs-Rechenscheibe CALCULATOR
(siehe Seiten 16 bis 18)

Gewicht:
Zubehör

6. Zubehör

Getrennt lieferbares Zubehör erweitert den Anwendungsbereich des Gerätes.

6.1 Leuchtdichte-Vorsatz

Der Leuchtdichte-Vorsatz erfaßt das reflektierte Licht, also die Helligkeit einer Fläche, in einem Öffnungswinkel von $\varepsilon^{1/10} = 20^\circ$ oder nach Belichtungsmesser-Definition einem Meßwinkel von 16° . Er wird auf den Diffusor der Messsonde aufgeschraubt.




Abb. 6.1

¹⁾ nach DIN 5032: „Der Zehntelwertwinkel $\varepsilon^{1/10}$ in einer Ebene durch die optische Achse ist der Winkel, innerhalb dessen die Empfindlichkeit gleich oder größer $1/10$ der Empfindlichkeit bei Lichteinfall in der optischen Achse ist.“

Das Maßergebnis des Gerätes in Lux (lx) bzw. in footcandle (fc), mit dem auf der Unterseite des Leuchtdichte-Vorsatzes angegebenen Faktor multipliziert, ergibt die Leuchtdichte in Candela/m² (cd/m²) bzw. footlambert (fl.).

Ausführung mit Lux-Skala:

Faktor 10, d.h. Anzeige 1 lx \cong 10 cd/m²

Ausführung mit footcandle-Skala:

Faktor 30, d.h. Anzeige 1 fc \cong 30 fl.

Somit ergeben sich folgende Meßbereiche:

Ausführung mit Lux-Skala:

0 ... 200/600/2000/6000/20000/600000/2000000 cd/m²

Ausführung mit footcandle-Skala:

0 ... 60/180/600/1800/6000/18000/600000 fl

6.2 CALCULATOR

Auf dieser Belichtungs-Rechenscheibe mit ca. 160 mm Durchmesser können Sie die Maßergebnisse jedes Luxmeters einstellen und die entsprechenden Zeit-Blenden-Kombinationen ablesen.

Außerdem kann man die jeweils einander entsprechenden Werte der Einheiten Lux (lx) und footcandle (fc), Candela/m² (cd/m²) und footlambert (fl.) direkt ablesen.




Abb. 6.2

7. Etwas Theorie (Einheiten DIN 5031)


Die Beleuchtungsstärke gibt an, mit welcher Intensität eine Fläche beleuchtet wird. Die Maßeinheit der Beleuchtungsstärke ist das Lux (abgekürzt lx). Das Lux ist dadurch definiert, daß eine Lichtquelle der Lichstdstärke 1 Candela (abgekürzt cd) in einem Abstand von 1 Meter die Beleuchtungsstärke 1 Lux erzeugt. 1 Candela (wörtlich „Kerze“) ist $1/60$ der Lichstdärke, die 1 cm^2 des Schwarzen Körpers (Hohlraumstrahlers) bei der Erstarrungstemperatur (2045 K oder 1772°C) von Platin senkrecht zur Oberfläche ausstrahlt. Eine andere besonders in England und Amerika übliche Maßeinheit der Beleuchtungsstärke ist footcandle („Fußkerze“). Sie ist gleich der Beleuchtungsstärke in einem Abstand von 1 Fuß (foot) von einer Lichtquelle der Lichtstärke 1 cd. Folgende Beziehungen zwischen Lux und footcandle sind wichtig:

$$1 \text{ footcandle} = 10,76 \text{ Lux} \\ 1 \text{ Lux} = 0,0929 \text{ footcandle}$$

Im amerikanischen Schrifttum findet man ferner die Maßeinheit Metercandle („Meter-Kerze“). Diese ist identisch mit unserem Lux.

Bei einwandfreien Messungen muß das Licht gemäß der Augenempfindlichkeit bewertet werden, und zwar nach der international vereinbarten Spektralempfindlichkeitskurve (λ) des helladaptierten Auges. Diese Kurve stellt den Mittelwert dar, der bei einer größeren Anzahl von Versuchspersonen ermittelt wurde.

Das in diesem Meßgerät verwendete Silizium-Fotoelement wurde mit Korrektionsfiltern an die Spektralempfindlichkeit des Auges angeglichen. Es erreicht die $V(\lambda)$ -Kurve fast ganz (siehe Abb. 7.1) und bewertet das Licht nahezu wie das Auge.



Relative spektrale Empfindlichkeit (Mittelwerte)

- Auge $V(\lambda)$
- Silizium-Fotoelement ohne Filter
- Meßsonde dieses Meßgerätes

20

Mit diesem Meßgerät werden alle lichttechnisch wichtigen Lichtarten, also das Licht von Glühlampen, Leuchtkörperlampen, Quecksilberdampf- und Natriumdampflampen usw., sowie das natürliche Tageslicht grundsätzlich korrekt gemessen.
Zum Messen schräg einfallenden Lichtes ist es notwendig, daß die Bewertung durch den Empfänger kosinusgetreu erfolgt.

Was bedeutet „kosinusgetreu“?




Abb. 7.2

Senkrecht auf eine Empfängerfläche A einfallendes Licht habe die Beleuchtungsstärke E_0 . Bei schrägem Lichteinfall unter dem Einfallwinkel ε verringert sich der Querschnitt des die Empfängerfläche treffenden Lichtbündels auf $A \cdot \cos \varepsilon$. Demzufolge ist die Beleuchtungsstärke $E(\varepsilon)$ beim Einfallwinkel ε:

$$E(\varepsilon) = E_0 \cdot \cos \varepsilon.$$

Die Kosinus-Korrektur wird bei diesem Gerät durch einen etwas aus der Halterung hervorstehenden speziellen Diffusor erzielt.

21

Was versteht man unter Leuchtdichte?

Obwohl Projektierungen üblicherweise nach der Beleuchtungsstärke vorgenommen werden, ist die Leuchtdichte von besonderer Bedeutung. Sie ist diejenige lichttechnische Größe, die vom Auge wahrgenommen wird. Die Leuchtdichte drückt also die Helligkeit einer Fläche aus. Die Leuchtdichte in einer bestimmten Richtung ist die Lichtstärkedichte der lichtabgebenden Fläche, also der Quotient aus der Lichtstärke J in der betreffenden Richtung und der scheinbaren Fläche $A \cdot \cos \varepsilon$.




Abb. 7.3

Die Maßeinheit für die Leuchtdichte ist das Candela pro Quadratzentimeter = cd/cm^2 oder für geringere Leuchtdichten cd/m^2 . Frühere Bezeichnung „Apostilb“ ($1 \text{ asb} = 0,31831 \text{ cd}/\text{m}^2$). Weiterhin sind im Ausland bekannt:
 1 fL (Footlambert) = $3,426 \text{ cd}/\text{m}^2$
 $1 \text{ cd}/\text{ft}^2$ (Candela per square foot) = $10,76 \text{ cd}/\text{m}^2$





Abb. 8.

8. Wenn Sie es etwas genauer wissen wollen

Die Meßsonde besteht im wesentlichen aus einem Silizium-Fotoelement, Korrekturfiltern und dem Diffusor. Ein Operationsverstärker (Licht-/Spannung-Konverter) wandelt den Kurzschlußstrom des Fotoelements in eine proportionale Spannung um. Diese Kurzschlußstrom-Messung hat den Vorteil der geringen Temperatur-Abhängigkeit und ergibt praktisch eine lineare Skalen teilung. Ein zweiter Operationsverstärker (Spannung-/Strom-Konverter) wandelt die Spannung in einen Strom um, den das Meßwerk direkt anzeigt.

Blockschaltbild



23