


GER

GOSSEN

SIXTOMAT *flash*

Kurzbedienungsanleitung

15015 • 1/7.98



Filmempfindlichkeit einstellen

- Mit Funktionstasten **ISO** auswählen und mit Wertetasten gewünschten ISO-Wert einstellen

Meßfunktionen

Blitzlichtmessung

- Messen mit und ohne Synchronkabel möglich
- Mit Funktionstasten  auswählen
- Mit Wertetasten gewünschte Synchronzeit einstellen (1 s bis 1/1000 s; inkl. 1/90 s)
- Meßtaste  drücken und Blitz auslösen
- Blendenwert erscheint digital links im Display und als blinkende Marke auf der analogen Blendenskala. Zusätzlich erfolgt die Anzeige des Blendenwertes für den Dauerlichtanteil auf der Blendenskala.

Dauerlichtmessung

Zeitvorwahl

- Mit Funktionstasten [t] anwählen und mit Wertetasten gewünschte Belichtungszeit einstellen
- Messen durch Drücken der Meßtaste (M)
- Blendenwert erscheint

Kontrastmessung

- Mit Funktionstasten [t] anwählen
- Meßtaste (M) länger gedrückt halten und zu messende Motivteile anvisieren
- Nach Loslassen Gesamt-Kontrastumfang auf der analogen Blendenskala sichtbar

Blendenvorwahl

- Mit Funktionstasten [f] anwählen und mit Wertetasten gewünschte Blende einstellen
- Messen durch Drücken der Meßtaste (M)
- Belichtungszeit erscheint in rechter Anzeige

Belichtungswertmessung

- Mit Funktionstasten [EV] anwählen
- Messen durch Drücken der Meßtaste (M)
- Belichtungswert erscheint in linker Anzeige

CINE (Gangzahlen für das Filmen)

- Mit Funktionstasten **[t]** anwählen – über 1/8000 hinausgehen und mit Wertetasten die Gangzahl vorwählen.
- Messen durch Drücken der Meßtaste **(M)**
- Blendenwert erscheint in linker Anzeige.

Mehrfachblitzen

Wird mit nur einem Blitz die benötigte Arbeitsblende nicht erreicht, kann der SIXTOMAT flash automatisch die notwendige Anzahl von Blitzen kalkulieren: (gewünschte Blende z.B.: F4 = 4 x blitzen).

Batterie

Batterie 1,5 V Mignon Typ AA
(Alkali-Mangan-Zelle).

Auf Warnsignal **[BAT]** achten –
Batteriewechsel.

GOSSEN Foto- und Lichtmeßtechnik GmbH
Lina-Ammon-Str. 22
D-90471 Nürnberg
Tel.: 0911 / 8602-180
Fax: 0911 / 8602-142
<http://www.gossen-photo.de> **GOSSEN**